# Ficha Técnica



### PINTURA PARA CIELOS RASOS

#### **DESCRIPCION**

En un látex especialmente formulado para cielos rasos a base de polímeros acrílicos balanceados con un nivel de porosidad ajustado para disminuir la condensación de humedad y la posibilidad de formación de hongos.



#### **DATOS TECNICOS:**

TIPO DE VEHICULO: acrílico

No. DE COMPONENTES:

PESO ESPECIFICO: 1.30+/- 0.02 g/cm3

VISCOSIDAD (UK, 25° C): 85-90

CONTENIDODE SOLIDOS: Por peso 50± 1 %

TIEMPO DE SECADO (25º C, 50% HRA): Repintado 3 a 6 horas

Curado total 7 días

TEMPERATURA DE APLICACION: Mínima 5° C

Máxima 35° C

NUMERO DE MANOS SUGERIDAS: 2

COLOR: Blanco. Se puede entonar con Entonador Universal Venier

BRILLO: Mate

ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife): 2 años

RENDIMIENTO: 8-12 m2 por lt por mano

DILUYENTE y LIMPIEZA: Agua

## Ficha Técnica



#### **MODO DE USO**

#### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

#### **SUPERFICIES NUEVAS:**

**MAMPOSTERIA**: Dejar curar durante 30 días como mínimo. Luego lijar la pared, eliminar el polvo y aplicar una mano de Fijador Sellador Venier.

YESO: Dejar curar 30 días como mínimo y luego aplicar una mano de Fijador Sellador Venier.

**SUPERFICIES A REPINTAR:** Si la superficie se encuentra en buenas condiciones sólo lave con agua y detergente para eliminar la suciedad; en caso de existir partes flojas o descascaradas, eliminarlas con cepillo y espátula procurando dejar una base firme, reparando las imperfecciones con **Enduído Plástico Venier**.

**SUPERFICIES CON HONGOS**: Lave con abundante agua y detergente, enjuague y lave luego con agua y lavandina. Enjuague muy bien y deje secar antes de pintar.

#### **APLICACIÓN:**

Homogeneizar el contenido del envase mezclando con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad en el color y la viscosidad. Diluir con agua si es necesario hasta un máximo de un 10 % en volúmen. Aplicar con pincel, rodillo de pelo medio o equipos Airless.

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

**CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160** 

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

**EN LA PLATA (0221) 451-5555**