# Ficha Técnica

## SAL DE LIMÓN EN GEL

### DESCRIPCION

Elimina las manchas grises de la madera que aparecen provocadas por la exposición a los rayos ultravioletas, la lluvia, cal o cemento. Para restaurar muebles, puertas, ventanas, revestimientos. Por su viscosidad gel, puede aplicarse en superficies verticales sin chorrearse.

### DATOS TECNICOS:

| | | |
|---|---|---|
| No. DE COMPONENTES: | 1 | |
| PESO ESPECIFICO: | 1 +/- 0.02 g/cm3 | |
| VISC STORMER 25ºc | 70-75 | |
| TEMPERATURA DE APLICACION: | Mínima | 5° C |
| | Máxima | 35° C |
| ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife): | 2 años | |
| RENDIMIENTO | 8-10 m2 por lt aproximadamente y de acuerdo a las superficies. | |
| PRESENTACIONES: | 1lt | |

### MODO DE USO

La madera debe estar libre de pinturas, revestimientos transparentes, barnices. Se aplica a pincel sin intentar extenderlo. Dejar actuar entre 10 minutos a 1 hora hasta lograr el efecto deseado (evitando su secado). Lavar con abundante agua utilizando un cepillo de cerda. En maderas muy manchadas puede ser necesario repetir la operación.
Dejar actuar entre 10 minutos y 1 hora (evitando su secado). Lavar con abundante agua utilizando un cepillo de cerda. Dejar secar totalmente antes de aplicar barnices. Puede aplicarse a rodillo y/o pincel.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Fabricado por Productos Venier S.A. // R.I.N. Nº 2454034
Calle 58 Nº 1244, San Martín, Argentina // Tel.: (0054-11) 5297-8900
info@pinturasvenier.com // www.pinturasvenier.com

**CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160**

**CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777**

**EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039**

**EN ROSARIO: (0341) 448-0202**

**EN LA PLATA (0221) 451-5555**