

## ESMALTE ALTA TEMPERATURA

### DESCRIPCIÓN

Pintura en aerosol resistente a altas temperaturas de categoría funcional capaz de mantener un rendimiento estable durante períodos prolongados en entornos de altas temperaturas, proporcionando una barrera protectora para los sustratos en dichas condiciones, protegiendo sustratos (metálicos, cerámicos, etc.) de la oxidación, corrosión y daños por choque térmico a altas temperaturas, al mismo tiempo que también cumple funciones decorativas o de identificación. Es ampliamente aplicable a varios escenarios operativos de altas temperaturas.

### USOS

Se puede aplicar sobre radiadores de calefacción, salamandras a gas, estufas, circuitos de transporte de vapor, motores, etc. La elección del producto estará en relación a la exigencia del uso. El producto puede presentar tack residual hasta no verse sometido a la temperatura de régimen. Uso exterior e interior.



### DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la Temperatura, °C, ≥	400 ° C.
Resistencia al agua:	Sin ampollas ni descamación después de 24 horas de inmersión, con recuperación estimada en 2 horas.
Tasa de Pulverización, %, ≥:	96,0%
Tiempo de secado (25° C, 50% HRA):	Al tacto 15-30 min /duro: 1 h /Repintado: antes de los 30 min o después de las 24 h.
Color:	Aluminio, Negro.
Rendimiento:	De 2 a 3 manos, dependiendo la superficie.
Diluyente y limpieza:	Diluyente Multiuso.
Capacidad:	400 ml / 235 g

# Ficha Técnica



## MODO DE USO

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Retire el aceite, las manchas de agua, el polvo y otros contaminantes de la superficie a ser pintada; la superficie debe estar limpia y seca.

Se recomienda primero rociar un área pequeña en un panel de prueba para confirmar que el color cumple con los requisitos antes de continuar.

Antes de rociar, agite el envase vigorosamente de arriba hacia abajo y de lado a lado durante 2-3 minutos hasta que la pintura esté completamente mezclada.

### APLICACION

Mantenga una distancia de 15-30 cm de la superficie a ser rociada, y presione la boquilla para rociar uniformemente hacia adelante y hacia atrás a una velocidad constante.

Número recomendado de capas: 3. Permita un intervalo de aproximadamente 5-10 minutos entre cada capa.

Si no se puede rociar una pequeña cantidad de pintura, gire la boquilla 180° antes de continuar rociando.

Durante el rociado, el envase de aerosol debe mantenerse en posición vertical y el ángulo con el plano horizontal no debe ser menor a 45°.

Limpiar el aerosol una vez finalizado el trabajo, invertir el envase y presionar el pulsador hasta que se observe únicamente la salida del gas. Esta operación es muy importante para evitar que el producto se tape y para garantizar una nueva aplicación sin inconvenientes.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- **PELIGRO: Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.**

**CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160**

**CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777**