

## BARNIZ LACA AL AGUA BRILLANTE

### DESCRIPCION

**Barniz Laca Transparente Brillante** es un recubrimiento acrílico de base acuosa. Además de realza la belleza natural de la madera, brinda una efectiva protección contra golpes, rayaduras y mancha, es especialmente indicada como capa protectora sobre superficies tratadas con pinturas y revestimientos decorativos como: pintura a la tiza, Símil Cemento, Símil Mármol y Símil Óxido. Facilita la limpieza de las superficies y proporciona una mayor durabilidad en comparación con ceras convencionales para muebles. Su aplicación es sencilla y rápida. Para usos en interiores.



### DATOS TECNICOS: (datos sobre mate)

TIPO DE VEHICULO:	acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.00+/- 0.02 g/cm3	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	65 +/-2	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	36± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Al tacto	30 minutos
	Repintado	2 a 4 horas
	Curado total	4 horas
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	1 a 2 de acuerdo a la superficie a tratar.	
COLOR:	Transparente	
BRILLO:	Brillante	
RENDIMIENTO:	10-12 m2 por lt por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	

### MODO DE USO

# Ficha Técnica



## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca. Remueva toda la suciedad, grasa, aceite, y contaminantes químicos lavando la superficie con agua y jabón y deje secar. Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Para una mejor adhesión, lije suavemente las superficies brillantes o porosas. Remueva toda la cera limpiando suavemente la superficie con aguarrás.

## APLICACIÓN:

Homogeneizar el contenido del envase mezclando con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad en el color y la viscosidad. Diluir con agua si es necesario hasta un máximo de un 5 % en volúmen. Aplicar con pincel o brocha de cerdas sintéticas. Evite las pinceladas excesivas, ya que esto reducirá el espesor de la capa y la protección. Solamente se requiere una capa, pero puede aplicar hasta tres capas para lograr la apariencia deseada. Espere treinta minutos entre cada capa.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

**CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160**

**CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777**