

ENDUIDO PLASTICO EXTERIOR

DESCRIPCION

Es un material formulado con resinas especiales en dispersión acuosa, con alto contenido de cargas minerales de alta calidad.

Tienen como finalidad alisar fácil y rápidamente paredes nuevas y viejas.

Con las herramientas adecuadas, trabajando sobre el enduido aún fresco, se puede obtener diversos efectos de texturas.

De color blanco mate, se puede obtener una variada gama de colores con el agregado de Entonador Universal Venier, hasta 7,5 c.c. por cada litro de enduido.



DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.75+/- 0.02 Kg/l	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	70± 2 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado	2-4 horas según humedad del ambiente
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	2	
COLOR:	Blanco	
BRILLO:	Mate	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	1 año	
RENDIMIENTO:	2.6 m2/litro para 200 m de película seca.	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua. Se recomienda aplicar sin diluir	
PRESENTACION:	¾, 1, 4, 10 y 20 litros	

MODO DE USO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie a tratar debe estar limpia, seca, libre de polvos, grasitud y óxido.

Aplicar en capas delgadas que no excedan 1 mm. de espesor hasta obtener la superficie deseada.

Para obtener superficies perfectamente lisas, lijar con lijas muy finas y luego eliminar el polvo resultante.

En condiciones normales de temperatura y humedad, la superficie queda lista para lijar y pintar luego de 6 a 8 horas.

Una vez finalizada la aplicación del producto, limpiar los elementos utilizados con agua y jabón.

RECOMENDACIONES

Si hubiera humedad, tratar previamente con Antihumedad Venier.

Se recomienda aplicar sobre el Enduido Plástico una mano de Fijador Venier antes de pintar con pintura látex.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555