

MULTISUPERFICIES ESMALTE BRILLANTE AL AGUA

DESCRIPCIÓN

Es un esmalte de base acuosa formulado con resinas acrílicas. El uso de polímeros permitió obtener un producto con excelente terminación, bajo olor, rápido secado y fácil de aplicar. Combina la versatilidad de los productos acuosos: la dinámica y la rapidez de finalizar el trabajo en un corto lapso de tiempo y la extraordinaria adherencia sobre superficies nuevas y pintadas, obteniendo una película lisa, dura y de excelente brillo. De gran resistencia a la intemperie, a la abrasión, al uso y a los lavados. ESMALTE BRILLANTE AL AGUA



USOS

Desarrollado especialmente para superficies difíciles, como maderas, metales, plástico, tejas, galvanizado, aluminio, mampostería tanto en interiores como en exteriores

DATOS TECNICOS: (valores sobre color blanco)

TIPO DE VEHICULO:	Acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.17+/- 0.02 g/cm3	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	60-65	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	50 ± 2 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado	2 horas según humedad del ambiente
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	2	
COLOR:	Blanco y Negro	
BRILLO:	Brillante	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años	
RENDIMIENTO:	10-12 m2 por Kg por litro según la superficie.	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua. Se recomienda aplicar sin diluir	
PRESENTCIÓN:	1,4 y 20 Lts.	

Ficha Técnica



MODO DE USO

Instrucciones de Uso:

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de grasitud, óxido, pinturas en mal estado, hongos y otros contaminantes. Homogeneizar el producto. Evite aplicar el producto en días lluviosos, temperatura por debajo de los 10°C o encima de 40°C y humedad relativa superior a 90%.

Superficies pintadas: Lijar la superficie para obtener un sustrato sin brillo y homogéneo. Limpiar el polvillo del lijado y aplicar una primera mano al 20% de agua. con 2 a 3 manos de Multisuperficies Venier - Esmalte al agua brillante. Si se desea entonar emplear Entonador Universal Venier hasta 15 cc. por litro. Superficies de madera: Si la madera es nueva, lijarse en el sentido de las vetas y eliminar el polvillo resultante. Aplicar una mano de Fondo Blanco para maderas Venier. Dejar secar. Luego pintar una primera mano de Multisuperficies Venier - Esmalte al agua brillante con una dilución del 20% de agua. Concluir la tarea con 2 a 3 manos adicionales sin diluir y con un secado entre ellas de 2 a 4 horas. Sobre maderas pintada en buen estado: lijarse hasta eliminar todo brillo y limpiar. En superficies con pintura deteriorada: eliminarla y aplicar una mano de Fondo Blanco para maderas Venier en la zona expuesta. Superficies hierro o acero: Eliminar restos de óxido por lijado o cepillado. Desengrasar bien limpiando la zona con aguarrás mineral y luego lavando con agua y detergente, secar de inmediato, luego aplicar Simultáneo Doctor Ox Mate en una o dos manos según se requiera y si se quiere una terminación más prolija se recomienda lijarse suavemente luego de 24 hs. de aplicado. Aplicar una primera mano de Multisuperficies Venier - Esmalte al agua brillante con una dilución del 10% de agua y concluir con 2 a 3 manos sin diluir. Galvanizado y Aluminio: Se recomienda previamente probar la adherencia. Limpiar y desengrasar con aguarrás mineral y luego con agua y detergente. Secar bien y pintar.

Mampostería: Sin pintar: Las superficies nuevas deben tener un mínimo de 30 días de curado cuando son exteriores y 60 días cuando son interiores. Sobre superficies pintadas en buen estado: limpiar con agua y detergente, dejar secar.

Superficies con brillo: eliminarlo completamente por lijado y limpiar. Sobre superficies con partes flojas de pintura envejecida: eliminar partes flojas y aplicar una mano de Fijador al Aguarrás Venier. Posteriormente, aplicar Enduido Plástico Venier Interior para corregir imperfecciones. Dejar secar, lijarse, limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás Venier sobre las superficies donde se aplicó enduido.

APLICACIÓN

Pincel, rodillo o soplete

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- No ingerir. No inhalar sus vapores.
- Ventilar el ambiente durante y posterior al pintado.
- Mantener alejado de los niños.
- Usar elementos de seguridad.

Ficha Técnica



PRIMEROS AUXILIOS

- En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón.
- En contacto con los ojos lavar con abundante agua.
- Si fuera ingerido no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al médico.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777