

Ficha Técnica



BARNIZ LACA AL AGUA MATE

DESCRIPCION

Barniz Laca Transparente Mate es un recubrimiento acrílico de base acuosa. Además de realza la belleza natural de la madera, brinda una efectiva protección contra golpes, rayaduras y mancha, es especialmente indicada como capa protectora sobre superficies tratadas con pinturas y revestimientos decorativos como: pintura a la tiza, Símil Cemento, Símil Mármol y Símil Óxido.

Facilita la limpieza de las superficies y proporciona una mayor durabilidad en comparación con ceras convencionales para muebles. Su aplicación es sencilla y rápida. Para usos en interiores.



DATOS TECNICOS: (datos sobre mate)

TIPO DE VEHICULO:	acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.00+/- 0.02 g/cm3	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	65 +/-2	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	36± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Al tacto	30 minutos
	Repintado	2 a 4 horas
	Curado total	4 horas
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	1 a 2 de acuerdo a la superficie a tratar.	
COLOR:	Transparente	
BRILLO:	Mate	
RENDIMIENTO:	10-12 m2 por lt por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	

MODO DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca. Remueva toda la suciedad, grasa, aceite, y contaminantes químicos lavando la superficie con agua y jabón y deje secar. Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre

Ficha Técnica



o papel de lija. Para una mejor adhesión, lije suavemente las superficies brillantes o porosas. Remueva toda la cera limpiando suavemente la superficie con aguarrás.

APLICACIÓN:

Homogeneizar el contenido del envase mezclando con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad en el color y la viscosidad. Diluir con agua si es necesario hasta un máximo de un 5 % en volumen. Aplicar con pincel o brocha de cerdas sintéticas. Evite las pinceladas excesivas, ya que esto reducirá el espesor de la capa y la protección. Solamente se requiere una capa, pero puede aplicar hasta tres capas para lograr la apariencia deseada. Espere treinta minutos entre cada capa.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777