

MASILLA PARA MADERA

DESCRIPCION

Masilla Venier está formulada para realizar todo tipo de reparaciones en la madera. Rellena grietas y agujeros en la madera.

DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.50+/- 0.02 Kg/l	
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado	2hr
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
COLOR:	Natural, Pino, Cedro, Roble claro, Roble oscuro, Caoba, Nogal y Viraró.	
BRILLO:	Mate	
RENDIMIENTO:	Depende de la superficie a reparar.	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	De ser necesario ablandar el producto, se le puede agregar cola vinílica, Thinner o sellador. Estos últimos aceleran el secado y debe usarse todo el producto del envase.	
PRESENTACIONES:	200grs.	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	24 meses después de la fecha de fabricación	



PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La madera debe estar libre de pinturas, limpia y seca. Se rellena el deterioro con espátula, dejar secar y luego lijar. Si es necesario, por lo profundo del deterioro, realizar el trabajo en capas.

Mantener el envase bien cerrado.

Colores: Cedro, Nogal, Natural, Roble Oscuro, Roble Claro, Pino, Caoba y Viraró.

Ficha Técnica



APLICACIÓN

Espátula.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555