

PISCINAS DE PLÁSTICO

DESCRIPCION

Pintura para piletas de plástico formulada a base de pigmentos y resinas acrílicas de alto desempeño en este tipo de uso. Es un producto de muy buena resistencia a los sustratos alcalinos y una gran resistencia química a las sustancias utilizadas en el tratamiento para la conservación del agua. De muy buen desempeño a la intemperie, en zonas sumergidas o expuestas. Su acabado es azul intenso satinado.



DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.20+/- 0.02 g/cm3	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	83-85	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	55 ± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	al tacto	15 min
	Repintado	8 horas
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
COLOR:	Azul	
BRILLO:	Satinado	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	2 años	
RENDIMIENTO:	8-12m2 por litro por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Diluyente Multiuso Venier	
PRESENTACIONES:	1, 4 Lt	

Ficha Técnica



MODO DE USO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el producto asegúrese que la superficie esté limpia, seca, libre de verdín (algas), grasas y polvo. Para lograr esto se aconseja que luego de un profundo lijado se pase un trapo embebido en Diluyente para piletas de plástico Venier, ya que esto promueve la adherencia de la pintura.

El lijado y una buena limpieza de la superficie a tratar es la base para obtener una gran adherencia de la Pintura para piletas de plástico Venier. En la primera mano diluir este producto con un 10% de Diluyente para piletas de plástico Venier, luego dar una segunda y tercer mano sin diluir. Es un producto de gran adherencia y resistencia a la intemperie; de excelente poder cubritivo y alta impermeabilidad.

Dilución: Se sugiere diluir un 5 % en volumen para aplicar a pincel, un 10 % para rodillo y tomar un 20 % como punto de partida para aplicación con soplete convencional (ajustar la dilución sugerida según el equipo utilizado).

APLICACIÓN:

Pincel, rodillo o soplete.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de primera categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555